





RIMLESS WALLHUNG TOILET


23-037-03-11-00




23-036-02-11-00




23-036-01-11-00






Verktug / Værktøj / Verktøy / Työkalut / Tööriistad / Verkfæri / Tools / Werkzeuge / Outils / Gereedschap / Náradí / Orodje / Alati



INGÁR INTE / FÖLJER CISTERN
 IKKE INKLUDERET / FØLGER CISTERN
 IKKE INKLUDERT / FØLGER CISTERNEN
 EI SISÄLLY / KUULUU SÄILIÖÖN
 EI KUULU / JÄRGIB TSISTERNIT
 NOT INCLUDED / FOLLOWS CISTERN
 NICHT ENTHALTEN / FOLGT ZISTERNE
 NI VKLJUČENO / SLEDI CISTERNI
 NIJE UKLJUČENO / SLIJEDI CISTERNA



Delar / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar / Spareparts / Pièces détachées / Onderdelen / Náhradní díly / Rezervni deli / Rezervni dijelovi



2

